

Ersatzteile Serie HSP	HSP 1E/F	Preis/€
Gasventil – VK 4115	1001309	157,00
Venturi-Mischsystem	1001310	53,10
Motor	1002525	488,20
Brennergehäuse	1002747	47,86
Doppelflansch	1000969	55,50
Flammkopf	1002548	144,50
Dichtung für Gebläse	1002732	6,10
Äußere Flanschdichtung	1002734	4,85
Dichtung für Flammrohr	1002736	6,10
Dichtung Zündelektrode	1002740	3,70
Innere Flanschdichtung	1002744	8,20
Dichtung für Venturi O-Ring	1001286	7,66
O-Ringdichtung Flansch/Gasventil	1001317	1,86
Zünd- und Ionisationselektrode	1002729	37,80
Gasfeuerungsautomat	1001293	267,00
Druckschalter	1001307	60,30
Kabelbaum HSP 1-stufig	1000093	96,00
Euroanschl. 7-polig Kesselseite	1001695	8,35
Flansch Rp ½" Winkel 90°	1001305	15,95
Haube	1002564	47,40
Injektorscheibe (Flüssiggas)	1001304	2,12