

Ersatzteile Gasbrenner HSP

Ersatzteile Serie HSP	HSP 1E/F	Preis/€
Gasventil - VK 4115	1001309	212,85
Venturi-Mischsystem (für HSP 1 E/F 30-70 kW)	1001310	60,85
Venturi-Mischsystem (für HSP 1 E/F 20-36 kW)	1001312	66,80
Motor	1002525	545,00
Brennergehäuse	1002747	55,45
Doppelflansch	1000969	63,00
Flammkopf	1002548	169,60
Dichtung für Gebläse	1002732	7,60
Äußere Flanschdichtung	1002734	5,36
Dichtung für Flammrohr	1002736	7,58
Dichtung Zündelektrode	1002740	4,86
Innere Flanschdichtung	1002744	17,68
Dichtung für Venturi O-Ring	1001286	9,20
O-Ringdichtung Flansch/Gasventil	1001317	2,10
Zünd- und Ionisationselektrode	1003722	39,69
Gasfeuerungsautomat	1003494	290,80
Druckschalter	1001307	70,20
Kabelbaum HSP 1-stufig	1003449	159,00
Euroanschl. 7-polig Kesselseite	1001695	12,86
Flansch Rp ½" Winkel 90°	1001305	18,50
Haube	1002564	55,00
Gas-Injektorscheibe 5,25 (Flüssiggas)	1001304	3,60
Servicesoftware und Verbindungsleitung	1001290	298,00