

Ersatzteile Gasbrenner HSP

Ersatzteile Serie HSP	HSP 1 E	HSP 1 F	Bestell-Nr.	Preis/€
Ansaugdämpfer HSP Ø 23	X	X	1003448	48,70
Brennergehäuse schwarz	X	X	1002747	72,50
Brennerhaube anthrazit	X	X	1002564	71,40
Diagnosekabel + Software CD	X	X	1001290	385,00
Dichtung für Gebläse	X	X	1002732	10,40
Dichtung O-Ring Flansch/Gasventil	X	X	1001317	3,10
Dichtung Zündelektrode	X	X	1002740	7,30
Doppelflansch	X	X	1000969	81,80
Euroanschl. 7-polig Kesselseite	X	X	1001695	16,60
Flammkopf 280 mm ¹⁾	X	X	1002548	219,40
Flansch Rp ½" Winkel 90°	X	X	1001305	24,80
Flanschdichtung (Dichtung Kessel und Brenner)	X	X	1002744	23,80
Flanschdichtung Doppelflansch und Flammrohr, graphit	X	X	1002736	10,40
Flanschdichtung Doppelflansch und Gehäuse, graphit	X	X	1002734	8,30
Gasfeuerungsautomat	X	X	1003494	375,70
Gas-Injektorscheibe 5,25 (Flüssiggas)	X	X	1001304	5,20
Gasventil – VK 4115	X	X	1001309	275,30
Gebläse RG 148	X	X	1002525	704,80
Kabelbaum HSP 1-stufig	X	X	1003449	209,10
Korkdichtung Venturi	X	X	1001286	12,40
Luftdruckschalter	X	X	1004612	96,30
Venturi-Mischsystem (für HSP 1 E/F 20-36 kW)	X	X	1001312	85,90
Venturi-Mischsystem (für HSP 1 E/F 30-70 kW)	X	X	1001310	79,70
Zünd- und Ionisationselektrode	X	X	1003722	47,60

¹⁾ folgende Dichtungen sind erforderlich: 3x 1002600 (2,50 €); 1x 1002736 (10,40 €); 1x 1002744 (23,80 €)