

Ersatzteile Serie HSP	HSP 1E/F	Preis/€
Gasventil – VK 4115	1001309	164,85
Venturi-Mischsystem (für HSP 1 E/F 30-70 kW)	1001310	55,80
Venturi-Mischsystem (für HSP 1 E/F 20-36 kW)	1001312	55,80
Motor	1002525	512,60
Brennergehäuse	1002747	50,25
Doppelflansch	1000969	58,30
Flammkopf	1002548	151,75
Dichtung für Gebläse	1002732	6,40
Äußere Flanschdichtung	1002734	5,10
Dichtung für Flammrohr	1002736	6,40
Dichtung Zündelektrode	1002740	3,89
Innere Flanschdichtung	1002744	8,60
Dichtung für Venturi O-Ring	1001286	8,10
O-Ringdichtung Flansch/Gasventil	1001317	1,95
Zünd- und Ionisationselektrode	1003722	39,69
Gasfeuerungsautomat	1003494	280,35
Druckschalter	1001307	63,40
Kabelbaum HSP 1-stufig	1003449	100,80
Euroanschl. 7-polig Kesselseite	1001695	8,80
Flansch Rp ½" Winkel 90°	1001305	16,75
Haube	1002564	49,70
Injektorscheibe (Flüssiggas)	1001304	2,25