

Ersatzteile Ölbrenner HS 18

Ersatzteile Serie 18	HS 18.1 Z	HS 18.2 Z	Preis/€
Stauscheibe	1000875	-	58,00
Stauscheibe	-	1000876	59,00
Flammrohr	1000877	-	60,00
Flammrohr	-	1000881	78,50
Becherkopf	-	1000882	152,00
Düsenstock – komplett	1002876	1002876	36,80
Zündtransformator EBI 4	1001261	1001261	47,98
Zündkabel für EBI 4 Zündtrafo	1001259	1001259	6,72
Doppel-Zündelectrode	1001648	1001648	10,67
Ölfeuerungsautomat LMO 24	1001577	1001577	137,80
Ölfeuerungsautomat LMO 44 WLE	1001576	1001576	202,00
Geräte-Sockel LOA/LMO	1001596	1001596	19,20
Flammenwächter QRB	1001569	1001569	33,00
Zündkabel	1002171	1002171	10,34
Motor – 230 V / 50 Hz, 180 W	1001172	1001172	317,00
Kondensator+Kappe	1001191	1001191	16,28
Kupplung	1001170	1001170	3,25
Ölpumpe Suntec	1001207 (2MV)	1001207 (2MV)	271,00
Ölleitung mit Nippel	1002551	1002551	15,12
Luft-Abschlussklappe	1000884	1000884	20,16
Luftrad	1001142	1001142	58,40
Brennerflansch	1000878	1000878	53,35
Flanschdichtung	1001722	1001722	14,00
Ölschlauch – 1.000 mm, R 3/8" , 90°	1001152	1001152	13,54
6-Kant-Inbusschlüssel	1001423	1001423	3,67
Euroanschl. 7-polig Kesselseite	1001695	1001695	12,86
Euroanschl. 7-polig Brennerseite	1001696	1001696	12,86
Euroanschl. 4-polig Kesselseite	1001675	1001675	13,67
Euroanschl. 4-polig Brennerseite	1001676	1001676	16,50
Stellmotor	-	1001355	354,00
Haube schwarz	1000964	1000964	33,30